

ANEJO Nº 16 – REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Como información complementaria a la documentación aportada, se adjunta a continuación, resumen fotográfico general correspondiente a la “Reordenación de urbanización del cruce de las calles Santa Clara y Progreso (Burgos)”. En el citado reportaje se puede observar el estado actual de la zona de actuación.

Se acompaña también Plano de situación de las imágenes realizadas.



FOTO 1 Vista de la calle Santa Clara desde el inicio de la calle Ramón y Cajal.



FOTO 2 Extremo este del ámbito de actuación.



FOTO 3 Intersección de calles Santa Clara y Ramón y Cajal.



FOTO 4 Paso de peatones frente al Convento de Santa Clara.



FOTO 5 Calle Santa Clara, en dirección a calle Progreso.



FOTO 6 Vista de la intersección de las calles Santa Clara y Andrés Martínez Zatorre, desde el oeste.



FOTO 7 Confluencia de las calles Santa Clara y Progreso.



FOTO 8 Plazoleta frente al Convento de Santa Clara.



FOTO 9 Zona límite de la actuación en la calle Santa Clara.



FOTO 10 Paso de peatones en calle Doctor Fleming, intersección con calle Santa Clara.



FOTO 11 Calle Doctor Fleming.



FOTO 12 Extremo oeste del ámbito de la actuación en calle Santa Clara



FOTO 13 Calle Santa Clara, hacia el oeste.



FOTO 14 Vial y edificaciones en acera norte de calle Santa Clara.



FOTO 15 Carril bici y espacio peatonal entre las calles Progreso y Santa Clara.



FOTO 16 Muro del Convento de Santa Clara en la calle Progreso.



FOTO 17 Paso de peatones en la calle Progreso, dentro del ámbito de actuación.



FOTO 18 Vial actual y acera sur de la calle Progreso.



FOTO 19 Zona de ubicación de contenedores actual en la calle Progreso.



FOTO 20 Calle Progreso, desde intersección con calle Santa Cruz.



FOTO 21 Paso de peatones en intersección de calles Progreso y Santa Cruz.



FOTO 22 Vista de la calle Progreso en su intersección con la calle Covarrubias.



FOTO 23 Intersección entre calles Progreso y Santa Cruz.



FOTO 24 Muro del Convento de Santa Clara en su fachada a la calle Covarrubias.



FOTO 25 Acceso actual a la iglesia del Convento de Santa Clara

